

Meddelanden

Tillstånds- och tillsynsnämnden 26.08.2025

Området för förbehandling och mellanlagring i Skaftkärr, årsrapport 2024. Under 2024 fördes 880 m³ kross till mellanlagringsområdet utifrån området. Till bullervallen vid Skärgårdsvägen fördes ifjol 3917 m³ mark-och stenmaterial i fast mått. Ifjol fördes till området 405 m³ stubbar, över hälften av dem var från områden utanför Skaftkärr. Enligt rapporten söker tillståndshavaren i år ändring i tillståndsbestämmelsen som gäller stommar. Enligt årsrapporten hade inga förbehandlingsåtgärder gjorts på området. På området byggdes ifjol ett nytt påfyllningsområde. Enligt rapporten fanns det ifjol inget behov att bekämpa jättebalsaminen vid bullervallen.

Ramboll Oy, Skaftkärrs förbehandlings- och mellanlagringsområdets rapport över vattenkontroller 2024. Två ytvattenpunkter och två grundvattenpunkter kontrolleras, prover tas två gånger om året. Ytvattenprovernans vattenkvalitet var huvudsakligen mycket likt det tidigare. När det gäller grundvatten var kvävehalterna höga, precis som under tidigare år, och halten ammoniumkväve överskred miljökvalitetsnormen i proverna tagna i observationsröret P1. Inga oljekolväten upptäcktes i ytvatten- eller grundvattenproverna.

Östra Nylands räddningsverks beslut 2.6.2025/02.01.2025/RT om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala, Sähköhuolto Tissari Oy, Armerarvägen 4, Ölstens.

Nylands Nätbyggnad Ab, Getnäsvägen, MP240, Borgå. Åtgärdsrapport över transformatorns reparation efter ett oljeutsläpp 7.7.2025, projektnummer 12023311. En stolptransformator (MP 240) gick sönder under veckoslutet 21–22.6.2025 på Getnäsvägen, nära korsningen Getnäsvägen-Emsalövägen på grund av åska. Som en följd av att stolptransformatorn gick sönder rann det olja i marken. Sammanlagt 11,28 ton marksubstanser som förorenats av olja avlägsnades under styrning av Sitowise Oy. Återställandet begränsades runt transformatorn på ett område av cirka 24 m², på cirka 0–0,3 meters djup. Resultaten av resthaltproverna invid transformatorn underskrider tröskelvärdena i statsrådets förordning 214/2007.

Borgå stad, stadsinfra, den tillgängliga lekparken vid Västra åstranden, slutrapport om sanering av förorenad mark. Ramboll

Oy 17.6.2025, projekt 1 510 087 558. Enligt undersökningarna blev det inte kvar marksubstanser som överskrider det undre gränsvärdet enligt Statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet 214/2007. I resthaltsproverna var JP11 väggens, 0–0,6 m, halt bentsopyren (0,26 mg/kg) nära tröskelvärdet (tröskelvärdet är 0,2 mg/kg). Tröskelvärdet för arsen överskreds i alla prover, förutom väggen JP11 och botten JP14. Enligt Geologiska forskningscentralens register över bakgrundskoncentrationer, Tapir, är den naturliga bakgrundskoncentrationen för arsenik i området som saneras 13 mg/kg, vilket underskreds i alla prover förutom JP2 väggen. I provet JP2 väggen 0–0,9 m konstaterades 26 mg/kg arsenik. Koncentrationen blev utanför gräv- och lekområdet under friluftsleden. Koncentration skadliga ämnen i de analyserade resthaltsproverna underskred de uppställda saneringsmålen. Inga fortsatta åtgärder behövs vid saneringsobjektet.

Borgå vatten, sanering av dagvattenledningen på Hattulastrandens Bangata, åtgärdsrapport. FCG Rakennettu ympäristö Oy, 2.7.2025, rapport nr P38381P005. I stadsdelen Hattulastranden, Bangatans område, förnyades under tiden 14–15.9.2023 en dagvattenledning som en del av vattentjänstnätets saneringsprojekt. Jordmassor byttes runt dagvattenröret som installerats tvärs över Bangatan i enlighet med NTM-centralen i Nylands beslut (e-post 14.9.2023 - tillstånd till provgrävning). Uppskattningsvis ungefär 45 ton jord som klassas ha en förhöjd nivå skadliga ämnen avlägsnades. Målen som uppställts för objektets jordmån i NTM-centralen i Nylands beslut 13.9.2023 uppnåddes i den omfattning som byggandet av objektet kräver. Enligt uppskattning är endast en liten mängd jord med tröskelvärden kvar i området, och de skadliga ämnena förhindras spridas från restaureringsgrävningen genom att isolera ren och tröskelhaltig jord med en geoteknisk konstruktion (filterduk). På de sanerade områdena blev det efter saneringsåtgärderna inte kvar förorenade jordmassor, som skulle begränsa områdets användning.

WSP, ABC S-market Näse. I grundvattenprover som tagits 5.5.2025 konstaterades inte skadliga ämnen i koncentrationer som överskrider laboratoriets bestämningsgräns. I kontrollbrunnen A på tankområdet konstaterades små koncentrationer bensinkolväten. I kontrollbrunnen B konstaterades oljekolvätena C₁₀–C₄₀ 0,5 mg/l. I provtagningsbrunnen NOK efter oljeavskiljaren konstaterades förhöjda koncentrationer flyktiga kolväten C₅–C₁₀ 8,6 mg/l samt oljekolväten C₁₀–C₄₀ 1,3 mg/l. På grund av de förhöjda halterna kommer brunnarna NOK och kontrollbrunn B att tömmas och tvättas före den extra provtagningen.

WSP, ABC S-market Näse. Enligt uppgifter uppgivna av WSP har brunnarna NOK och B rengjorts 25.6.2025, varefter nya vattenprover togs ur brunnarna 10.7.2025. I de nya proverna konstaterades inte koncentrationer som överskrider laboratoriets bestämningsgräns i brunn B och bensin- och oljekolvätekoncentrationerna i NOK-brunnen underskred gränsvärdena för avloppsvatten.

Stadsutvecklingsdirektören
Meddelandena antecknas för kännedom.