

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Aika 05.05.2025 klo 16:30 -

Paikka Porvoon veden toimisto

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon Vesi	5
4	Osavuosisraportti 1 Porvoon vesi 2025	6
5	Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 2/2025	9
6	Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 9/2025	11
7	Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen	15
8	Ilmoitusasiat	16
9	Seuraava kokous	17

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä
	Riikonen Jere	puheenjohtaja
	Lökfors Oscar	varapuheenjohtaja
	Keskitalo Markus	jäsen
	Ahola Riitta	jäsen
	Särkkä Kristina	jäsen
	Antila Elina	esittelijä
	Sahlberg Jonas	sihteeri
	Wiitakorpi Jorma	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Pitkäniemi Jani	kaupunginjohtaja
	Möllgren Dan	Kaupunkikehitysjohtaja

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

2

Pöytäkirjantarkastajat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

3

Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon Vesi

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025

Valmistelu:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

4

Osavuosisiraportti 1 Porvoon vesi 2025

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025

1045/00.01.01.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

Talouspäällikkö Jutta Westerlund, puh. 040 144 7159

Käyttötalous

Toimintatuotot ovat olleet raportointikaudella talousarvion mukaiset. Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2024 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 4,9 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä on 6,3 % suurempi kuin vuoden 2024 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen olevan talousarvion mukainen.

Toimintakulut ovat olleet talousarvion mukaiset. Ostopalveluissa erityisesti ict- kulujen ylläpitomaksut ovat nousseet yleistä hintatasoa voimakkaammin. Talouden tuottavuuden ja tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet kemikaalien ja energian käytön suhteen ovat toteutumassa, säästötavoite kemikaali- ja energiakustannuksiin on 161 000 euroa vuosittain. Laskuttamattoman veden ja vuotovesien määrää on tavoitteena vähentää 0,5%, mikä tuo 90 000 euron säästön vuodessa. Tämän tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain kuluvan vuoden aikana. Tavoitteeseen pääsemiseksi verkostoa saneerataan jatkuvasti ja suunnitelmallista keskimäärin 4 milj.eurolla vuosittain.

Liittymismaksuja on kertynyt alkuvuodesta 278te (35%, TA on 800te) talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Länsi-Näsin verkoston aluesaneerausta ei ole vielä aloitettu, koska työnaikaiselle tiejärjestelylle ei ole vielä saatu Ely keskuksen hyväksyntää. Tämän hetken arvio on, että työt alkavat kesäkuun alussa ja jatkuvat ensi vuoden alkupuolelle saakka. Tuulikummun alueen saneeraussuunnittelua jatketaan, mutta toteutusta siirretään Maankäytönsuunnitelman mukaisesti myöhempään ajankohtaan.

Kevätlaaksonniityn uuden alueen vesihuollon rakentaminen on aloitettu viime vuonna maaperän stabiloinneilla. Alueen uusien tonttien vaatiman vesihuoltoinfran kustannusarvio

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

rakentamiskustannuksista on yhteensä 1,5 milj. euroa, mistä tälle vuodelle kohdistuu arviolta 1 milj.euroa.

Porvoon jätevedenpuhdistamon uuden saostuskemikaaliaseman rakennuslupahakemus on jätetty ja on käsittelyssä. Uusi saostuskemikaaliasema tarvitaan, jotta fosforin poiston edellyttämää kemikaalia voidaan jatkossa käyttää myös ferrimuodossa (ferromuotoisen saatavuus loppuu Suomessa noin 5 vuoden kuluttua). Uuden aseman kustannusarvio yhteensä n. 900 000 euroa ja rakentaminen ja investointi jakautuu vuosille 2025 ja -26.

Saksalan uusien vedenottoaivojen ja niiden edellyttämän raakavesilinjan rakentamisen valmistelevat työt on aloitettu ja urakan arvioidaan etenevän suunnitellusti ja valmistuvan kuluvan vuonna.

Sannaisten uuden vesilaitoksen toteutussuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat ovat valmistuneet ja rakennuslupa on jätetty. Saksalan uuden alavesisäiliön toteutussuunnitelmat ovat myös valmistuneet ja lupa-anomus on jätetty Porvoon kaupungin rakennusvalvonnalle.

Pumppaamosaneeraukset käynnistyvät suunnitellusti kevään aikana.

Työohjelman mukaiset hankkeet ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Työohjelmaan on nimetty pieniä ja talousarviovaiheessa erittelemättömiä hankkeita suunnitelman mukaisesti. Tässä vaiheessa arvioidaan investointitason pysyvän talousarvion ja työohjelman mukaisena.

Merkittävimmät tapahtumat

Porvoon vesi päivittää 2025 aikana WSP-riskienhallinta-suunnitelmaansa turvallisen talousveden takaamiseksi. Riskienhallintasuunnitelman tarkoitus on kartoittaa ja minimoida riskejä sekä laatia riskien hallintakeinoja puhtaan ja turvallisen juomaveden varmistamiseksi. WSP (Water safety plan) pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin.

Kartoitus tehdään koko puhtaan veden matkalle pohjavedenmuodostumisesta kuluttajalle. Riskienhallintasuunnitelma tehdään yhteistyössä Porvoon terveydensuojeluviranomaisen ja muiden tärkeiden sidosryhmien, kuten kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja pelastuslaitoksen, kanssa. Edellinen Porvoon veden edellinen WSP-riskienhallintasuunnitelma valmistui vuonna 2019.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Liitteet

- 1 Liite asiaan OVR 1 2025 LL Porvoon vesi (fi ja sv)

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

5

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 2/2025

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025

228/03.07.02.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 498 9593

Asiakaspalvelupäällikkö Jonas Sahlberg, puh 040 528 4902

Työpäällikkö Peter Ekstam, puh 0400 848 367

Hakija on tyytymätön Porvoon veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätökseen 2/2025 ja hakee oikaisua päätökseen. Asia käsitellään Porvoon veden johtokunnan kokouksessa oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti ja johtokunta antaa päätöksen asiassa.

Hakija vaatii oikaisuvaatimuksessa korvattavaksi yhteensä 15 000 euroa vesimittarin rikkoutumisen takia. Oikaisuvaatimuksen mukaisesti vaadittu korvaussumma on koko se summa joka vakuutusyhtiö ei korvannut. Oikaisuvaatimuksen mukaisesti hakija väittää vesimittarin rikkoontuneen huollon / vesimittarivaihdon laiminlyönnin takia. Oikaisuvaatimus saapui helmikuussa Porvoon vedelle määräajan sisällä viranhaltijapäätöksen antamisen jälkeen. Hakijaan on oltu yhteydessä ja hakija halusi varata aikaa lisätietojen antamiseen, jolloin sovittiin, että oikaisuvaatimus käsitellään Porvoon veden johtokunnan kokouksessa vasta huhti- toukokuussa. Asiakas on lisätietona korostanut tiedon, että kohteessa on ollut lämmitys päällä eikä sen takia mittari ole voinut jäätä.

Liitteenä alkuperäinen korvausvaatimus, Kalibron tekemä raportti vesimittarista, Porvoon veden toimitusjohtajan viranhaltijapäätös 2/2025 sekä kiinteistönomistajan tekemä oikaisuvaatimus ja lisätiedot annettu 23.4.2025 mistä asia selviää tarkemmin.

Asiakkaalta on viimeisin lukema saatu 25.10.2023 ja mittari vaihdettiin 25.3.2024. Eli tällä aikavälillä vahinko on tapahtunut. Vesimittarin lasi oli mennyt kokonaan rikki ja mittarin näyttötaulu oli pullistunut ulospäin. Vesilaitoksen kokemuksen mukaisesti kaikki viittaa mittarin jäätymiseen.

Koska asukkaat ovat olleet ulkomailla ei kiinteistössä ole ollut vedenkäyttöä ja virtausta putkistossa sinä aikana. Laitoksen näkemyksen mukaisesti vesi on jätynyt tonttijohdossa ja pikkuhiljaa mittarille asti, joka on sitten rikkonut vesimittarin.

Tammikuussa 2024 oli Porvoossa mitattu jopa -26,5 asteen pakkasia ja helmikuussa -22,5 asteen pakkasia. Maaliskuussa

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

lämpötilat lähtivät jo nousemaan ja maaliskuun keskilämpötila oli jo plussan puolella.

Tammi-, helmi-, ja maaliskuun aikana Porvoossa jäätyni yhteensä 44 mittaria.

Porvoon vesi lähetti myös vesimittarin tarkastukselle ulkopuoliselle toimijalle, Kalibro Oy. Raportin mukaisesti mittarin vahingot viittaavat jäätymiseen.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Voidaan todeta, että korvauksen hakija ei ole oikaisuvaatimuksessaan tuonut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätös korvaushakemukseen liittyen olisi virheellinen.

Vesimittarin vaurioitumiselle ei mitään vaihtoehtoja syytä pystytty vastineessakaan esittämään. Jäätyminen on Porvoon veden mukaan syy ja vastaavanlaisia tapauksia on useita vuositasolla. Myös asiantuntijayrityksen tarkastuksessa ilmeni, että mittarille aiheutuneet vahingot vastaavat jäätymisen tunnusmerkit. Laitoksen näkemyksen mukaisesti vesi on jäänyt kovien pakkasten aikana tonttijohdossa ja pikkuhiljaa mittarille asti, joka on sitten rikkonut vesimittarin.

Johtokunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Liitteet

- 2 Alkuperäinen korvausvaatimus
- 3 Tarkastusraportti Kalibro
- 4 VHP2 Vahingonkorvaushakemus vesimittarin aiheuttamasta vuodosta
- 5 Oikaisuvaatimus
- 6 Lisäselvitys 23.4.2025

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

6

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 9/2025

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025

464/03.07.02.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

Asiakaspalvelupäällikkö Jonas Sahlberg, puh. 040 528 4902

Työpäällikkö Peter Ekstam, puh. 0400 848 367

Asunto Oy [REDACTED] on tehnyt oikaisuvaatimuksen Porvoon veden toimitusjohtajan päätöksestä 13.3.2025, jolla hylättiin asunto-osakeyhtiön Porvoon vedelle kohdistama, 13.2.2025 päivätty vahingonkorvausvaatimus. Vahingonkorvausvaatimus perustui asunto-osakeyhtiön omistaman sprinklerijärjestelmän tarkastuksessa loppuvuonna 2023 ilmenneiden puutteiden selvittämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin, joiden asunto-osakeyhtiö katsoi kuuluvan Porvoon veden maksettaviksi.

Vahingonkorvausvaatimuksessa on seikkaperäisesti kerrottu asioiden kulku (Liite 1, luku 2 Reklamaation tausta). Porvoon vedellä ei ole merkittävää huomautettavaa tästä selvityksestä. Olennaista tapahtumissa on, että asunto-osakeyhtiön omistaman sprinklerilaitteiston koestuksessa (ptk 8.11.2023) on havaittu laitteiston toiminnan kannalta liian alhainen veden määrä, josta asuntoyhtiö on ilmoittanut asianmukaisesti pelastusviranomaisille. Tiedon saatuaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on antanut korjausmääräyksen, jossa lopulliseksi määrääjäksi tilanteen korjaamiseksi on asetettu 31.8.2024. Asunto-osakeyhtiö on ollut Porvoon veteen yhteydessä vielä vuoden 2023 puolella, jotta vesilaitos tarkastaisi vesijohtoverkoston sulkuventtiilien olevan auki. Porvoon vesi ei tällöin löytänyt lähialueelta tarpeettomasti suljettuna olevia venttiilejä. Vasta huhtikuussa Porvoon vesi löysi kaksi suljettuna ollutta venttiiliä, jotka avattiin välittömästi. Nämä venttiilit sijaitsivat huomattavan kaukana Asunto-osakeyhtiön omistamasta rakennuksesta Porvoon joen itäpuolella. Venttiilien avaamisen jälkeen sprinklerijärjestelmään on tullut riittävästi vettä. Ennen mainittujen suljettuina olevien venttiilien löytymistä asunto-osakeyhtiö oli tilannut omistamansa sprinklerijärjestelmän korjaus- ja konsultointitöitä noin 10 000 euron arvosta, joita se nyt vaatii Porvoon veden korvaavan itselleen.

Kysymys on oikeudellisesti ennen muuta siitä, mihin asunto-osakeyhtiölle toimitettavan talousveden määrään Porvoon vesi on sitoutunut. Lisäksi kysymys on siitä, ovatko asunto-osakeyhtiölle aiheutuneet kustannukset olleet tarpeellisia ja sellaisia, että Porvoon vesi voisi olla niistä vastuussa.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Porvoon veden ja Asunto-osakeyhtiön välillä on 28.5.2004 solmittu sopimus sprinklerijärjestelmän liittämistä yleiseen vesilaitokseen. Sopimus on solmittu rakennusvaiheessa. Sopimukseen on merkitty sprinklerilaitteiston mitoituksen mukainen vesimäärä, mutta siinä ei osapuolten tarkoituksen mukaisesti ole mainittu mitään Porvoon veden velvollisuudesta toimittaa määrättyä määrää vettä kiinteistölle. Vastaavasti sopimuksessa ei ole määritetty asunto-osakeyhtiölle erillistä hintaa siitä, että sille toimitettaisiin aina riittävä määrä vettä sprinklerilaitteiston toimintaa varten. Tällainen sopimuksetekotapa olisi periaatteessa mahdollinen, mutta se edellyttäisi ollakseen tasapainoinen sprinklerijärjestelmän haltijan maksamaa kohtuullista korvausta. Sopimuksen otsikon ja ehtojen perusteella on selvää, että se on tehty ennen muuta liittymissopimuksena, jossa Porvoon vesi on hyväksynyt sprinklerijärjestelmän liittämisen sen vesijohtoverkostoon.

Kuten vahingonkorvausvaatimuksesta ja oikaisuvaatimuksesta ilmenee, Porvoon vedeltä ei vaadita korvausta edellä mainittuun sopimukseen perustuen, vaan tuottamusperusteisesti vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti. Porvoon vesi pitääkin tästä syystä riidattomana, että sopimuksessa vesilaitos ei ole sitoutunut mihinkään minimivesimäärän toimittamiseen asunto-osakeyhtiölle eikä vahingonkorvausvaatimuksessa ole kyse sopimusrikkomuksesta.

Asiassa on siis arvioitava Porvoon veden toimintaa huolellisuusnäkökulmasta, eli tarkasteltava, onko Porvoon vesi vastuussa asunto-osakeyhtiölle syntyneistä kustannuksista huolimattomuuden, laiminlyönnin tai muun tuottamuksen perusteella. Kun asunto-osakeyhtiön sprinklerijärjestelmän vesilähteeseen liittyvät ongelmat ratkesivat Porvoon veden avattua vesijohtoverkossa suljettuina olleet kaksi venttiiliä, on tarkasteltava erityisesti tämän seikan merkitystä arvioitaessa Porvoon veden mahdollista tuottamusperusteista vastuuta.

Vesijohtoverkolle on ominaista paineen vaihtelevuus verkoston eri osissa eri aikoina. Paine vaihtelee erityisesti verkostoa laajennettaessa ja korjattaessa, jolloin verkoston rakenne muuttuu ja verkoston osia on töiden ajaksi suljettava siihen liitettyjen venttiilien avulla. Olennaista on, että verkostoon liittyneet asiakkaat saavat tarvittavan ja kohtuullisena pidettävän määrän talousvettä myös näin syntyvissä poikkeavissa olosuhteissa. Kuten edellä viitatussa liittymissopimuksessa todetaan, Porvoon vesi on velvollinen ilmoittamaan, jos veden jakelu kokonaan keskeytetään, mutta tavanomaisena pidettävistä vaihteluista ei ilmoitusta tehdä.

Käsillä olevassa tapauksessa Porvoon vesi tutki viivytystä asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen läheisyydessä olevat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

venttiilit saatuaan tiedon veden riittämättömyydestä. Tarpeettomasti suljettuja venttiilejä tai muutakaan toiminnallista häiriötä ei tarkastuksissa ilmennyt. Sen sijaan tarkastelujen kohdistuttua verkostoon laajemmin myöhemmin keväällä 2024, kun veden vähäisyyttä oli havaittu Porvoon joen länsipuolella yleisemminkin, havaittiin joen itäpuolella kaksi suljettuna olevaa venttiiliä. Voidaan todeta, että Porvoon vesi on oikeasuhtaisella tavalla reagoinut saamiinsa ilmoituksiin. On ollut yllättävää, että huomattavan kaukana asunto-osakeyhtiön rakennuksesta sijainneet kaksi suljettuna ollutta venttiiliä ovat vaikuttaneet merkittävästi sprinklerijärjestelmän toimintaan. Porvoon veden ei voida katsoa toimineen asiassa huolimattomasti. On todettava lisäksi, että sprinklerijärjestelmä on saatettu toimintakuntoiseksi useita kuukausia ennen pelastusviranomaisen asettaman määräajan päättymistä.

On erikseen todettava, että Porvoon vedelle ei ole syntynyt velvoitetta toimittaa jatkuvasti ja kaikissa olosuhteissa riittävää määrää vettä sellaiselle liittyjälle, jolla se tietää olevan käytössä sprinklerijärjestelmä. Lähtökohtaisesti kaikkien vedenkäyttäjien liittymiensä kautta saama vesimäärä riippuu liittymän suuruudesta ja vesijohtoverkossa vallitsevasta paineesta kuten muidenkin liittyjien osalta. Sammutusjärjestelmän haltijalla on viimekätinen vastuu laitteiston toiminnasta, joka veden määrän varmistamisen osalta voidaan toteuttaa tarvittaessa esimerkiksi varaamalla vettä erilliseen säiliöön tai pumppauslaitteistolla, joka imee vesijohtoverkosta sen omaa painetta suuremmalla teholla vettä sammutuslaitteiston tarpeeseen.

Porvoon veden näkemyksen mukaan vesilähteen koestuksessa ilmenevä vedenpaineen riittämättömyys voi johtua ainoastaan vesilähteestä, eli käsillä olevassa tapauksessa Porvoon veden vesijohtoverkon ominaisuuksista, eikä sprinklerijärjestelmän vioista. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että koestuksen edellyttämä veden ohivirtaus on käytännössä tehtävä rakennuksen ulkopuolella ennen veden johtamista rakennuksen sisällä olevaan sammutusjärjestelmään. Porvoon veden puolesta ei näin ollen nähdä lähtökohtaisestikaan perustetta sille, että koestuksessa 8.11.2023 ilmenneiden seikkojen perusteella on tilattu korvausvaatimuksen kohteena olevat työt. On toki selvää, että sprinklerilaitteiston haltijana ja pelastusviranomaisen velvoittamana asunto-osakeyhtiöllä on ollut tarve selvittää sen turvallisuuteen ja velvoitteiden täyttämiseen liittyvä puute. Korvausvaatimuksen kohteena olevat työt eivät kuitenkaan ole olleet koestuksessa ilmenneiden seikkojen kannalta perusteltuja.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Johtokunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituilla perusteluilla.

Liitteet

- 7 Liite 1 As Oy korvausvaatimus
- 8 Sprinkleri sopimus
- 9 VHP 9 Korvauspäätös sis. liitteet
- 10 Oikaisuvaatimus kaupungin hallintopäätökseen

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

7

Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025

Valmistelu: Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

Toimitusjohtaja on lähettänyt päätösluettelonsa:

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja:

§10/2025 Haikkoonportin ja Tornipolun jätevedenpumppamoiden saneeraus (hyväksytty 10.4.2025)

§14/2025 Automaatiojärjestelmän päivitys suoramarkintana

Liitteet:

Viranhaltijapäätös §10, 14/2025

Puheenjohtaja

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

8

Ilmoitusasiat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025

Valmistelu: Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

1. Viranhaltijapäätökset

Luettelo päätöksistä, joissa ei käytä oikeuttaan ottaa asia käsittelyyn (42§ 1.12.2020):

- §9/2025 Korvauspäätös Asunto Oy:n vedenpaineen sprinklerijärjestelmän vaikutusten selvitys- ja korjaustöistä aiheutuneisiin kustannuksiin
- §11/2025 Linnamäen vesilaitoksen uudemman osan purku-urakka
- §12/2025 Liikelaitos Porvoon veden laskujen hyväksyjät ja tarkastajat 2025
- §13/2025 Korvaus viemäritulvasta
- §15/2025 Suorahankinta, Hamarin jätevesipumppaamon varapumppu
- §16/2025 Suorahankinta Käytetty pyöräkuormaaja

Liitteet:

Viranhaltijapäätös §9, 11-13, 15-16/2025

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

9

Seuraava kokous

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 05.05.2025

Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan seuraava kokous on .

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi.