

Svar på fullmäktigemotion, golvtemperaturerna i daghemmen ska bli sakenliga

Stadsstyrelsen 17.08.2026 § 185
1503/00.02.03/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
lokalitetsdirektör Mikko Silvast, förnamn.efternamn@porvoo.fi

Anette Karlsson, Outi Lankia och Tuomas Kanervala har väckt en fullmäktigemotion om åtgärder för att golvtemperaturerna i daghemmen ska bli lämpliga.

I motionen konstateras att inomhusförhållanden i daghem, särskilt golvtemperaturer, har en stor inverkan på barnens välbefinnande, hälsa och lärande. På många daghem tillbringar barnen en stor del av sin tid med att sitta på golvet, leka och krypa. Kalla golv kan orsaka allvarliga hälsoproblem och påverka trivseln negativt.

I motionen fästs också uppmärksamhet vid att det obehag som kylan orsakar kan påverka barnens förmåga att koncentrera sig och trivas under daghemsdagen och försvaga barnens inlärningsfärdigheter och allmänna välbefinnande.

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska den småbarnspedagogiska miljön vara utvecklande, främja lärande och vara hälsosam och trygg med beaktande av barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Barnet ska skyddas från våld, mobbning och andra trakasserier. Lokalerna och redskapen för verksamheten ska vara sunda, säkra och ändamålsenliga, och tillgängligheten ska beaktas.

I motionen hänvisas till Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga, där det bland annat anges att golvytans lägsta medeltemperatur i daghem ska vara 19 °C och den lägsta ytemperaturen mätt i en punkt 11 °C. I motionen konstateras att det i Borgå finns daghem där ytemperaturen på golven understiger det tillåtna medeltalet under vintern eller i början av våren.

I motionen föreslås att man under vintern 2025–2026 i Borgå mäter ytemperaturerna på golven i alla äldre daghem. Om mätningen visar att det finns daghem i Borgå vars golvtemperatur underskrider den nivå som förordningen kräver, vidtar man omedelbart åtgärder för att rätta till situationen, till exempel genom att installera luftvärmepumpar eller motsvarande anordningar med vilka man kan göra utrymmena varmare på vintern och svalare på sommaren. Alternativt eller därtill kan man även installera allergitestade mattor på golven, vilket bidrar till att det är bekvämare för barnen att vistas på golvet i daghemmet. Till exempel i Tallberga daghem har man denna typs heltäckande mattplattor på golvet.

Som svar på motionen konstateras följande:

Borgå stad äger totalt 21 daghemsbyggnader. Största delen av byggnaderna är relativt nya och uppfyller huvudsakligen de gällande byggbestämmelserna. Bland dessa finns även äldre byggnader som, vad gäller teknik, konstruktion och isoleringsmaterialets tjocklek, inte uppfyller nuvarande minimikrav och som därför på vissa ställen kan vara dragiga.

Förhållandena i daghemmen har kartlagts. Köldbryggorna och draget i de äldre byggnaderna har undersökts under vintern, särskilt under längre köldperioder. Vid vissa objekt har man dessutom installerat automatiska sensorer som kontinuerligt mäter bland annat koldioxidhalten, temperaturen och temperaturvariationerna i rummen. Sensorn larmar om det förprogrammerade intervallet överskrids.

Vintertid har punktvärmare, lokal tilläggsisolering och mattplattor som nämns i motionen vid behov installerats vid de äldre byggnadernas kända köldbryggor, nära dörröppningar och i dragiga hörn.

Enligt Miljöministeriets gällande förordning 1009/2017 är daghemmens åtgärdsgräns för inomhustemperaturen under uppvärmningssäsongen 20–26 grader och 20–32 grader utanför uppvärmningsperioden. Den lägsta medeltemperaturen för väggytor är 16 grader, den lägsta medeltemperaturen för golvytor är 19 grader och den lägsta punktvisa ytemperaturen är 11 grader. De genomförda mätningarna visar att man har hållit sig inom dessa gränser, även om de ovan nämnda ytterligare åtgärderna behövs då vinterkölden drar ut på tiden.

Bilaga
Fullmäktigemotion

Stadsdirektören
Stadsstyrelsen beslutar ge det som sägs ovan som sitt svar på motion, och sänder svaret till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslutet justeras omgående.

Beslut
Stadsstyrelsen beslutade ge det som sägs ovan som sitt svar på motion, och sänder svaret till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslutet justerades omgående.

28.5.2025 16.26
Fullmäktigemotion

1 / 2

1. Kontaktperson

Förnamn	Anette
Efternamn	Karlsson
Telefonnummer	040 747 6604
E-post	anette.h.karlsson@gmail.com

2. Fullmäktigemotion

Skapad, datum	28.5.2025 16.26
Rubrik	Lämpliga golvtemperaturer i daghem
Fullmäktigemotion	Inomhusförhållanden i daghem har en stor inverkan på barnens välbefinnande, hälsa och lärande. En viktig men ofta förbisedd faktor är golvtemperaturen. På många daghem tillbringar barnen en stor del av sin tid med att sitta på golvet, leka och krypa. Om golven är kalla på hösten, vintern och våren, kan det orsaka allvarliga hälsoproblem och avsevärt försämra trivseln, vilket kräver omedelbara åtgärder. För det första utsätter kalla golv barn för förkylning och kan försvaga deras motståndskraft. Barns kroppar är känsligare för stress orsakad av kyla än vuxnas, och en långvarig vistelse på kalla ytor kan öka risken för luftvägsinfektioner och andra sjukdomar. Sådana hälsoproblem ökar också belastningen på familjer och den offentliga hälso- och sjukvården. För det andra kan kylan påverka barnens förmåga att koncentrera sig och trivas under daghemsdagen. Obehag på grund av kalla golv försvagar barnens inlärningsfärdigheter och allmänna välbefinnande. Daghemmet ska vara en miljö som stöder barnens utveckling som helhet. Det är inte möjligt, om barnen kontinuerligt måste anpassa sig till obekväma förhållanden. Enligt lagen om småbarnspedagogik ska den småbarnspedagogiska miljön vara utvecklande, främja lärande och vara hälsosam och trygg med beaktande av barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Barnet ska skyddas från våld, mobbning och andra trakasserier. Lokalerna och redskapen för verksamheten ska vara sunda, säkra och ändamålsenliga, och tillgängligheten ska beaktas. Paragrafen baserar sig på den tidigare lagen, och i regeringens proposition som hänför sig till den (RP 341/2014 rd) preciseras säkerheten i verksamhetsmiljön enligt följande: Lokalerna eller verksamhetsmiljön får inte innehålla några risker för barnens hälsa eller säkerhet. Vid planeringen och anskaffningen av lokaliteterna, den övriga verksamhetsmiljön och redskapen borde också beaktas hur de lämpar sig för barn med handikapp och funktionshinder. Också annan lagstiftning, såsom bestämmelser och anvisningar om byggande, hälsoskydd, arbetarskydd och brandsäkerhet, ställer krav på den småbarnspedagogiska miljön, lokalerna och redskapen. Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015), bilaga 1, ska

golvytans lägsta medeltemperatur i servicehus, i ålderdomshem, på barndagvårdsställen, i läroanstalter och i motsvarande utrymmen vara +19 °C och den lägsta yttemperaturen mätt i en punkt +11 °C. På sidan 12 i Valviras anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa finns samma anvisning som i bilagan i fråga.

I Borgå finns daghem där yttemperaturen på golven understiger det tillåtna medeltalet under vintern eller i början av våren. I Borgå vistas barnen på golvet i sådana utrymmen. Borgå stad borde under vintern 2025–2026, helst redan i november och vid behov på nytt i början av året, mäta yttemperaturerna på golven i de gamla daghemsbyggnaderna. I samband med mätningen borde man anteckna även tidpunkten för mätningen och väderförhållandena. På begäran av en av daghemmets föräldraföreningar har föräldern till ett av barnen i daghemmet, professionell inom branschen, gjort en snabb mätning i januari 2025 i ett av Borgås gamla daghem, och mätningens resultat underskred gränsen i förordningen. På dagen i fråga låg temperaturen utomhus på plussidan, vilket troligen bidrog till att golvttemperaturen var högre än den skulle ha varit om det hade varit kallare ute.

Vi föreslår att man under vintern 2025–2026 i Borgå mäter yttemperaturerna på golven i alla äldre daghem. Om mätningen visar att det finns daghem i Borgå vars golvtemperatur underskrider den nivå som förordningen kräver, vidtar man omedelbart åtgärder för att rätta till situationen, till exempel genom att installera luftvärmepumpar eller motsvarande anordningar med vilka man kan göra utrymmena varmare på vintern och svalare på sommaren. Alternativt eller därtill kan man även installera allergitestade mattor på golven, vilket bidrar till att det är bekvämare för barnen att vistas på golvet i daghemmet. Till exempel i Tallberga daghem har man denna typs heltäckande mattplattor på golvet.

Anette Karlsson (obunden, Centern)
 Outi Lankia (Centern)
 Tuomas Kanervala (Centern)