

1. Yhteyshenkilö

<i>Etunimi</i>	Anette
<i>Sukunimi</i>	Karlsson
<i>Puhelinnumero</i>	0407476604
<i>Sähköposti</i>	anette.h.karlsson@gmail.com

2. Valtuustoaloite

<i>Luotu pvm</i>	28.5.2025 16.26
<i>Otsikko</i>	Päiväkotien lattioiden lämpötilat asianmukaiseksi
<i>Valtuustoaloite</i>	Päiväkotien sisäolosuhteet vaikuttavat merkittävästi lasten hyvinvointiin, terveyteen ja oppimiseen. Yksi keskeinen, mutta usein huomiotta jäävä tekijä on lattioiden lämpötila. Monissa päiväkodeissa lapset viettävät suuren osan ajastaan lattioilla istuen, leikkien ja ryömien. Jos lattiat ovat kylmät syksyllä ja talvella sekä keväällä, tämä voi aiheuttaa vakavia terveydellisiä ja viihtyvyyteen liittyviä ongelmia, jotka vaativat välittömiä toimia. Ensinnäkin kylmät lattiat altistavat lapsia vilustumisille ja voivat heikentää vastustuskykyä. Lasten kehot ovat herkempiä kylmän aiheuttamalle stressille, ja pitkäaikainen altistus kylmille pinnoille voi lisätä hengitystieinfektioiden ja muiden sairauksien riskiä. Tällaiset terveysongelmat lisäävät myös perheiden ja julkisen terveydenhuollon kuormitusta. Toiseksi kylmyys voi vaikuttaa lasten kykyyn keskittyä ja viihtyä päiväkotipäivän aikana. Epämukavuus kylmien lattioiden vuoksi heikentää lasten oppimisvalmiuksia ja yleistä hyvinvointia. Päiväkodin tulee olla ympäristö, joka tukee lasten kokonaisvaltaista kehitystä – tämä ei ole mahdollista, jos lapset joutuvat jatkuvasti sopeutumaan epämukaviin olosuhteisiin. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys. Kyseinen pykälä pohjautuu aiempaan lakiin, ja siihen liittyvässä hallituksen esityksessä (HE 341/2014 vp) toimintaympäristön turvallisuutta tarkennetaan seuraavasti: Tilat tai toimintaympäristö eivät saisi vaarantaa lapsen terveyttä tai turvallisuutta. Tiloja, toimintaympäristöä ja välineitä suunnitellessa ja hankittaessa olisi otettava huomioon myös niiden soveltuvuus vammaisille ja toimintarajoitteisille lapsille. Varhaiskasvatusympäristölle, tiloille ja välineille asettavat vaatimuksia myös muu lainsäädäntö, kuten rakentamista, terveydensuojelua, työsuojelua ja paloturvallisuutta koskevat säännökset ja ohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriön asetusasunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden

pätevyysvaatimuksista (545/2015) liite 1 mukaan Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa lattiapinnan alin keskiarvolämpötila on + 19 °C ja alin pistemäinen pintalämpötila on + 11 °C. Kyseisen liitteen mukaisesti ohjeistetaan myös Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen sivulla 12.

Porvoossa on päiväkoteja, joiden lattioiden pintalämpötila on alle sallitun keskiarvon mitattaessa talven tai alkukevään aikana. Porvoossa lapset oleskelevat lattialla tällaisissa tiloissa. Porvoon kaupungin olisi syytä talven 2025-2026 aikana, mielellään jo marraskuussa ja tarvittaessa uudestaan alkuvuonna, mitata vanhojen päiväkotirakennusten lattioiden pintalämpötilat. Mittauksen yhteydessä tulisi kirjata ylös myös mittausajankohta ja sääolosuhteet mittausajankohtana. Yhden päiväkodin vanhempainyhdistyksen toiveesta kyseisen päiväkodin lapsen vanhempi, joka on alan ammattilainen, on käynyt tekemässä pikaisen mittauksen 2025 tammikuussa yhdessä Porvoon vanhassa päiväkodissa, ja mittaustulos oli alle asetuksen salliman rajan. Kyseisenä päivänä lämpötila oli ulkona plussan puolella, mikä todennäköisesti vaikutti siihen, että lattian lämpötila oli lämpimämpi kuin mitä se kylmempänä ajankohtana olisi ollut.

Esitämme, että Porvoossa mitataan kaikkien vanhojen päiväkotien lattioiden pintalämpötilat talven 2025–2026 aikana. Mikäli mittauksessa ilmenee, että Porvoossa on päiväkoteja, joiden lattiat ovat asetuksen vaatiman tason alapuolella, ryhdytään välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi esimerkiksi asentamalla ilmalämpöpumppuja tai muita vastaavia laitteita, joiden avulla voidaan talvella lämmittää tilaa ja kesällä viilentää. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voidaan myös asentaa allergiatestattuja lattiamattopaloja, joiden avulla lasten olomukavuutta päiväkodin lattialla voidaan parantaa. Esimerkiksi Mäntykummun päiväkodissa on tämän tyyppiset kokolattiamattolaatat asennettuna.

Anette Karlsson, (sit. keskusta)
 Outi Lankia (kesk.)
 Tuomas Kanervala (kesk.)